



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

ORDINANZA N. 1/2013 del 09.01.2013

OGGETTO: manutenzione straordinaria e pulizia dell'alveo e delle sponde del Rio Santena per assicurare le condizioni di sicurezza - Misura contingibile ed urgente.

IL SINDACO

Visto il Regio Decreto n° 523 del 25 luglio 1904 che obbliga a provvedere alla esecuzione delle opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali, solo a titolo esemplificativo, il taglio delle piante cresciute lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;

Visto l'art. 96 del sopra citato Regio Decreto n° 523 del 25.07.1904 indicante le attività vietate sui corsi d'acqua pubblici ed in particolare la lettera f), che prevede testualmente:

"sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori (...) minore di quella stabilità dalle discipline vigenti nelle diverse località ed, in mancanza di tali discipline, a distanza di metri quattro per le piantagioni e lo movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

Dato atto che nel 1989 la legge n. 183 ha inquadrato la "difesa del suolo" (bacini idrografici, Autorità di bacino, piani di bacino) e che la Legge 11/12/2000, n. 365 recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile" ha individuato l'Ambito di Bacino del fiume Po come ambito di rilevanza nazionale, di cui fanno parte anche il Rio Santena;

Evidenziato che il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (PAI) è stato approvato con il DPCM del 24 maggio 2001 e che tale ambito è considerato a rischio idraulico, per le esondazioni incontrollabili causate anche dalla cattiva regimentazione del reticolo idrico dei suoi affluenti;

Considerato che parte del tracciato del Rio Santena ricade nel Piano Stralcio sopracitato;

Preso atto dello stato dei luoghi in ordine alle condizioni delle sponde del Rio Santena nel tratto a monte del Corso Vittorio Emanuele II lungo la pubblica Via San Rocco caratterizzato dalla presenza di arbusti e vegetazione che riducendo la sezione idraulica del tracciato ne compromettono l'efficienza idraulica;

Viste l'approssimarsi della stagione primaverile che potrebbe essere caratterizzata da precipitazioni meteoriche molto forti e/o abbondanti che potrebbero causare dissesti al territorio spondale, con conseguente potenziale pericolo per l'abitato;

Ritenuto indispensabile emanare un'Ordinanza Sindacale per la pulizia del tratto soprarichiamato per attuare una corretta prevenzione contro rischi di danni e disagi provocabili da un'inidonea regimentazione delle acque meteoriche;

Preso atto del Regolamento di Polizia Rurale ed in particolare gli art. 23 "Libero deflusso delle acque" e.26 "Spурго e Pulizia fossi e canali";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 (TUEL)

ORDINA

Al Servizio Tecnico – Settore Lavori Pubblici ed Ambiente di provvedere alla predisposizione ed attivazione di tutte le procedure propedeutiche e necessarie all'esecuzione dei lavori di pulizia spondale del Rio Santena nel tratto a monte del Corso Vittorio Emanuele II lungo la pubblica Via San Rocco al fine di garantire la funzionalità della sezione idraulica di deflusso delle acque in occasione di forti e/o perduranti precipitazioni meteoriche.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art.3, quarto comma della legge 7.08.1990 n°241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R Piemonte oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La presente ordinanza costituisce provvedimento contingibile ed urgente per la tutela e salvaguardia del territorio ;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio.

Andezeno, 09/01/2013

