



# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO  
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

## ORDINANZA SINDACALE N°16 DEL 27.10.2014

**OGGETTO:** sfondamento di una porzione di soletta di marciapiede posta a copertura canale raccolta reflui fognari in Corso Vittorio Emanuele n° 19 – messa in sicurezza.

### IL SINDACO

Premesso che:

- In data 24.10.2014 - nel corso di una manovra di parcheggio da parte di un automobilista - la ruota anteriore sinistra del veicolo è stata posizionata sulla porzione di marciapiede localizzato di fronte al civico n° 19 del Corso Vittorio Emanuele;
- Il lastricato del marciapiede è costituito da una soletta in C. A che assolve anche al compito di copertura del sottostante canale di raccolta reflui fognari che corre intubato parallelamente al corso;
- Il peso del mezzo ha sfondato una circoscritta porzione della soletta più volte richiamata palesando una situazione di degrado strutturale del manufatto.
- Il marciapiede è oggetto di pubblico transito ma è parte della proprietà privata del Sig. *BARBERO LUIGI* nato a Chieri il 07.07.1959 CF: BRBLGU59L07C627M - residente ad Asti - Fraz. Valle Tanaro n°69 – individuata al NCEU al FG.6 n°373 sub.2;
- Il corso Vittorio Emanuele è parte della Sp119 e pertanto qualsivoglia tipo di intervento deve subordinarsi al relativo Nulla Osta provinciale.

Tutto ciò premesso:

- Considerato che è indispensabile salvaguardare la sicurezza di coloro che si trovano a transitare e/o sostare in prossimità della zona oggetto del sinistro;
- Visto l'art. 54 commi 2 e 4 del Testo Unico degli Enti Locali D.lgs n° 267/00;

### ORDINA

Al signor *BARBERO LUIGI* nato a Chieri il 07.07.1959 CF: BRBLGU59L07C627M - residente ad Asti - Fraz. Valle Tanaro n°69 in qualità di proprietarie del manufatto:

1. di procedere con cortese sollecitudine alla messa in sicurezza della zona del sinistro al fine di garantire la salvaguardia di coloro che si trovano a transitare e /o sostare nelle vicinanze dell'area sinistrata ;
2. di procedere entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento al ripristino della soletta/marcapiede previa verifica - mediante perizia statica redatta da tecnico di provate capacità ed esperienza – dell'effettiva capacità di portata della porzione rimanente di struttura esistente. Si rammenta che l'intervento di ripristino in ogni caso:
  - dovrà tenere conto delle risultanze della perizia;
  - dovrà essere preceduto dalla presentazione di apposita istanza autorizzativa a tal scopo predisposta (S.C.I.A. o CIL);
  - dovrà essere debitamente autorizzato dal competente settore della Provincia di Torino poiché il marciapiede insiste all'interno della fascia di rispetto

## A V V E R T E

Che in caso di inadempienza si potrà procedere all'esecuzione d'ufficio dell'ordinanza, con spese a carico dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs n° 267/00 con riserva di segnalazione del caso all'Autorità Giudiziaria;

## R I C H I A M A

la responsabilità civile e penale a carico della proprietà in caso di danni a cose o persone che si dovessero verificare a causa della situazione in atto.

## D I S P O N E

Che la presente sia notificato al signor signor *BARBERO LUIGI* nato a Chieri il 07.07.1959 CF: BRBLGU59L07C627M - residente ad Asti - Fraz. Valle Tanaro n°69 in qualità di proprietarie del manufatto;

1. Che il Comando Vigili Urbani sia incaricato di vigilarne l'ottemperanza
2. Che l'ordinanza stessa sia pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Ai sensi dell'art. 3 punto 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 gg dalla data di notifica, innanzi al tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ed entro 120 gg dalla data di notifica, innanzi al Capo dello Stato, come previsto dalla legge 06.12.1971 n° 1034.

