

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino



COMUNE DI ANDEZENO

*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO
IDROGEOLOGICO
INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE
IN LOCALITÀ FAITERIA*

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

I progettisti:



Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI
Dott. Ing. Luca GATTIGLIA
Dott. Ing. Chiara PALESE



EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Via Postumia 49, 10142 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

Elaborato	Codice	Revisione	Data
18	21015-DE18-0_DF	0	LUG. 2021
Scala		-	

COMMITTENTE: Comune di Andezeno

REGIONE PIEMONTE

**CITTA' METROPOLITANA
DI TORINO**

COMUNE DI ANDEZENO

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO**

**INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE
IN LOCALITÀ FAITERIA**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico

Interventi di regimazione acque meteoriche in località Faiteria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

La presente documentazione fotografica è stata redatta in seguito ai sopralluoghi eseguiti dagli scriventi in data 08/04/2021 e 19/07/2021.



Foto 1: Vista del collettore esistente



Foto 2: Vista di strada della Faiteria

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico

Interventi di regimazione acque meteoriche in località Faiteria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 3



Foto 4

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico

Interventi di regimazione acque meteoriche in località Faiteria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 5: Vista di strada della Faiteria



Foto 6

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico

Interventi di regimazione acque meteoriche in località Faiteria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 7



Foto 8

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico

Interventi di regimazione acque meteoriche in località Faiteria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 9



Foto 10: Vista di strada Faiteria nella zona del campo sportivo

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico

Interventi di regimazione acque meteoriche in località Faiteria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 11




Foto 12

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico

Interventi di regimazione acque meteoriche in località Faiteria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 13



Foto 14: Vista dell'incrocio tra strada Faiteria e via Gassino

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico

Interventi di regimazione acque meteoriche in località Faiteria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 15




Foto 16: Vista del rio Santena